

COMUNE	I.B.U.	interventi previsti	
Alezio	1028	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Pitturazione vano scala-sostit. Portoni ingresso-Rifacimento completo bagni	€ 1.200.000,00
	1029	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Pitturazione vano scala-sostit. Portoni ingresso-Rifacimento completo bagni	
Alliste	1030	Rifacimento completo dei 5 alloggi murati consistente in rifacimento impianti idrico-sanitari, elettrici, termici; pavimenti e rivestimenti interni e infissi esterni ed interni.	€ 468.720,00
	1032	Ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati delle facciate; Rifacimento completo di intonaco sui prospetti; Demolizione di correnti e copertine; rifacimento completo di infissi esterni e ringhiere dei balconi; Tinteggiatura interna condominiale; Tinteggiatura esterna di tutti i prospetti; Pulizia e revisione del lastricato solare ;	
	1033	Ripristini cls e ferri d'armatura - Rimozione e rifacimento parti di intonaco sui prospetti - Rifacimento completo pavimentazione porticato -Rifacimento completo degli infissi esterni degli alloggi	
	1034	Rifacimento completo degli impianti idrico-sanitari; Rifacimento infissi piano interrato e porta accesso terrazza	
	1035	Ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Rifacimento totale di intonaco sui prospetti; Demolizione di correnti e copertine; rifacimento portoni di ingresso e porte accesso terrazze; Tinteggiatura interna condominiale ed esterna di tutti i prospetti; Pulizia e revisione del lastricato solare ; Rifacimento degli impianti idrico-sanitari.	
Arnesano NC	--	Realizzazione 8 alloggi ERP	€ 1.140.000,00
Botrugno	05131	Rifacimento intonaco esterno; sostituzione infissi esterni ed interni; rifacimento bagni; risanamento lastricato solare.	€ 500.000,00
Cavallino MS	1235	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Pitturazione vano scala-sostit. Portoni ingresso-Rifacimento completo bagni-revisione lastricato solare	€ 482.000,00
	1236	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Pitturazione vano scala-sostit. Portoni ingresso-Rifacimento completo bagni-revisione lastricato solare	
Cavallino NC	--	Realizzazione 5 alloggi ERP	€ 650.101,00
Copertino	1289	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Demolizione e rifacimento di intonaco su prospetti e balconi; Idrolavaggio dei prospetti e successiva pittura; rifacimento portone d'ingresso e porte accesso copertura; Rifacimento di impianti idrici;	€ 1.226.336,00
	1298	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Demolizione e rifacimento di intonaco su prospetti e balconi; Idrolavaggio dei prospetti e successiva pittura; rifacimento portone d'ingresso e porte accesso copertura; Rifacimento di impianti idrici;	
	5175	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Demolizione e rifacimento parziale di intonaco su prospetti e balconi; Idrolavaggio dei prospetti e successiva pittura; Rifacimento totale di massetto e pavimentazione esterna dei porticati.	

	5176	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Demolizione e rifacimento parziale di intonaco su prospetti e balconi; Idrolavaggio dei prospetti e successiva pittura; Rifacimento totale di massetto e pavimentazione esterna dei porticati.	
	5181	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Demolizione e rifacimento parziale di intonaco su prospetti e balconi; Idrolavaggio dei prospetti e successiva pittura; Rifacimento totale di massetto e pavimentazione esterna dei porticati.	
	5182	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Demolizione e rifacimento parziale di intonaco su prospetti e balconi; Idrolavaggio dei prospetti e successiva pittura; Rifacimento totale di massetto e pavimentazione esterna dei porticati.	
Cutrofiano	01386 01387 01325 01326	Rimozione di tutte le parti pericolanti strutturali attraverso interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Rifacimento di intonaco sui prospetti; Rivestimento a cappotto di murature; Demolizione di correnti e copertine; Sostituzione di infissi esterni e ferramenta; Tinteggiatura esterna di tutti i prospetti; Rifacimento rete fognante; Pavimentazioni esterne; Pulizia e revisione del lastricato solare con verifica dello stato di conservazione dei giunti e con arrotondamenti degli angoli;	€ 1.200.000,00
Gagliano del Capo	5162	Rimozione di tutte le parti pericolanti strutturali attraverso interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Rifacimento solaio di copertura con pacchetto isolante; Rifacimento di intonaco sui balconi; Demolizione di correnti e copertine; Rifacimento di infissi esterni e ferramenta; Realizzazione di cappotto esterno sulle murature perimetrali; Tinteggiatura interna condominiale; Rivestimento esterno di tutti i prospetti; Rifacimento di tutti gli impianti idrico-sanitari; Rifacimento impianto elettrico condominiale; Impianto solare termico; Sistemazione esterna; Pulizia e sistemazione scantinato.	€ 481.395,35
Lecce 1 /Ferrovìa	00022-23	Risanamento prospetti in pietra lecce previo rimozione carparo esistente; rifacimento colonne di scarico e alcuni bagni; sostituzione infissi esterni ed interni; impermeabilizzazione lastricato solare e marciapiedi.	€ 1.500.000,00
	00024-27	Rifacimento alcuni bagni, sostituzione infissi interni ed esterni, impermeabilizzazione manciapiedi.	
Lecce 2 /San Pio	00162	Rimozione di tutte le parti pericolanti strutturali attraverso interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Rifacimento di intonaco sui prospetti; Demolizione e rifacimento rivestimenti scale esterne; Rifacimento di infissi esterni e ferramenta; Tinteggiatura esterna di tutti i prospetti; Predisposizione impianti singoli acquedotto; Predisposizione rete gas; Impianto di Riscaldamento per 8 alloggi; Rifacimento bagni; Pavimentazioni esterne; Ripristino tegole tetti; Sostituzione gronde e pluviali. Rifacimento rete fognante; Pavimentazioni esterne; Pulizia e revisione del lastricato solare con verifica dello stato di conservazione dei giunti e con arrotondamenti degli angoli;	€ 646.437,67
	00079 00083 00056 00064	Rifacimento bagni;	
Lizzanello	1649	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorati; Rifacimento di parte di intonaco sui prospetti; Demolizione di correnti e copertine; Rifacimento di infissi esterni e porte di caposcala; Idropulitura e successiva pittura al quarzo tutti i prospetti; Pulizia e revisione del lastricato solare con verifica dello stato di conservazione dei giunti e con arrotondamenti degli angoli; Fornitura e posa in opera di giunti strutturali; Rifacimento di impianti idrico-sanitari;	€ 525.694,61

	5164	Interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorate; Rifacimento di parte di intonaco sui prospetti; Demolizione di correnti e copertine; Rifacimento di infissi esterni e porte di caposcala; Idropulitura e successiva pittura al quarzo tutti i prospetti; Pulizia e revisione del lastricato solare con verifica dello stato di conservazione dei giunti e con arrotondamenti degli angoli; Fornitura e posa in opera di giunti strutturali;	
Maglie	1722	Rimozione e Rifacimento intonaco a cappotto-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Rifacimento alcuni bagni-revisione lastricato solare	€ 558.400,00
	1725	Rimozione e Rifacimento intonaco a cappotto-Ripristini cls e ferri d'armatura-Rifacimento alcuni bagni-revisione lastricato solare	
Martano	5024	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Rifacimento completo bagni-revisione lastricato solare-sostituzione integrale infissi	€ 690.100,00
Matino	01711	Rifacimento intonaco esterno; sostituzione infissi esterni; risanamento lastricato solare; sistemazione esterna	€ 1.200.000,00
	05023	Rifacimento intonaco esterno; sostituzione infissi esterni; risanamento lastricato solare; sistemazione esterna	
	2331-32	Rifacimento intonaco esterno; sostituzione infissi esterni; risanamento lastricato solare; sistemazione esterna	
Minervino	05088-05089-05090	Ripristini cls e ferri d'armatura-Isolamento involucro edilizio con il metodo "a cappotto"-sostituzione infissi esterni-sostituzione portoncini d'ingresso-rifacimento coperture garage-sostituzione griglie sopra luce garage-revisione lastricato solare-sostituzione portine di accesso alla copertura-rifacimento a tratti pavimentazione in pietrini-rifacimento impianto elettrico vano scala e citofonico-	€ 996.700,00
	05134 05135	Ripristini cls e ferri d'armatura-Isolamento involucro edilizio con il metodo "a cappotto"-sostituzione infissi esterni-sostituzione portoncini d'ingresso-rifacimento coperture garage-sostituzione griglie sopra luce garage-revisione lastricato solare-sostituzione portine di accesso alla copertura-rifacimento a tratti pavimentazione in pietrini-rifacimento impianto elettrico vano scala e citofonico-risanamento opere in ferro (ringhiere,pluviali)	
Monteroni	1835	Idrolavaggio prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Sostituzione infissi-Pitturazione esterna - Pitturazione interna vano scala -Rifacimento impianto elettrico condominiale-Sostit. Portone ingresso e infissi vano scala -Sistemazione ringhiere-Adeguamento e ripristino di n°4 alloggi-Sostituz. infissi esterni-sostituz. portine di accesso alla copertura-revisione lastricato solare	€ 1.000.000,00
	1836	Idrolavaggio prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Sostituzione infissi-Pitturazione esterna - Pitturazione interna vano scala -Rifacimento impianto elettrico condominiale-Sostit. Portone ingresso e infissi vano scala -Sistemazione ringhiere-rifacimento muro d'attico scala A-Sostituz. infissi esterni-sostituz. portine di accesso alla copertura-revisione lastricato solare	
	1837	Idrolavaggio prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Sostituzione infissi-Pitturazione esterna - Pitturazione interna vano scala -Rifacimento impianto elettrico condominiale-Adeguamento e ripristino di n°6 alloggi-Sostituz. infissi esterni ed avvolgibili-sostituz. portine di accesso alla copertura-revisione lastricato solare-f.p.o. coprigiunti-sostituzione soglie gradini di accesso vani scala	
	5100	rifacimento rampa di accesso piano seminterrato-rifacimento cortile piano seminterrato-revisione lastricato solare-revisione opere in ferro	
Presicce	05160 05091 05092 01392 01393	Rimozione di tutte le parti pericolanti strutturali attraverso interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorate; Rifacimento di tratti di intonaco sui prospetti; Sostituzione di infissi esterni e ferramenta; Tinteggiatura esterna di tutti i prospetti; Pulizia e revisione del lastricato solare con verifica dello stato di conservazione dei giunti e con arrotondamenti degli angoli;	€ 699.825,00

San Cesario	5071	Rimozione di tutte le parti pericolanti strutturali attraverso interventi di ripristino di calcestruzzo ed armature ammalorate; Pulizia e revisione del lastricato solare con verifica dello stato di conservazione dei giunti e con arrotondamenti degli angoli; Demolizione di correnti e copertine; Rifacimento di infissi esterni, bussole interne e porte di caposcala; Sostituzione di vecchie ringhiere e rifacimento delle stesse; Realizzazione di cappotto esterno sulle murature perimetrali; Rivestimento esterno di tutti i prospetti; Rifacimento di tutti gli impianti idrico-sanitari;	€ 310.000,00
San Donato	5140	Ripristini cls e ferri d'armatura-Isolamento involucro edilizio con il metodo "a cappotto"-sostituzione infissi esterni-sostituzione portoncini d'ingresso-rifacimento coperture garage-sostituzione griglie sopra luce garage-revisione lastricato solare-sostituzione portine di accesso alla copertura	€ 214.900,00
Taviano	5000	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Pitturazione esterna ed interna alloggi- Pitturazione ,Sistemazione imp. Elettrico nel vano scala e sostit. Portoni ingresso- Rifacimento completo bagno principale-	€ 1.200.000,00
	5001	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-sostituzione infissi-Pitturazione esterna ed interna alloggi- Pitturazione ,Sistemazione imp. Elettrico nel vano scala e sostit. Portoni ingresso- Rifacimento completo bagno principale-	
	5002	Rimozione e Rifacimento intonaco prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Sostituzione infissi-Sostituzione pavimentazione balconi-Pitturazione esterna - Pitturazione interna alloggi e vano scala- Sostit. Portone ingresso	
	2236	Idrolavaggio prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Sostituzione infissi-Pitturazione esterna - Pitturazione interna vano scala -Sistemazione impianto elettrico-Sostit. Portone ingresso e porte ripostigli-Sistemazione ringhiere	
	2237	Idrolavaggio prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura-Sostituzione infissi-Pitturazione esterna - Pitturazione interna vano scala -Sistemazione impianto elettrico-Sostit. Portone ingresso e porte ripostigli-Sistemazione ringhiere	
Ugento	1925	Rimozione e rifacimento intonaco intelaiatura prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura intelaiatura- idrolavaggio delle murature restanti e degli imbotti in marmo- Sostituzione infissi-Sostituzione pavimentazione piazzale-Pitturazione esterna - Pitturazione interna vano scala- Sostit. Porte ingressi e porte torino scala-revisione opere in ferro	€ 1.197.900,00
	5065	Rimozione e rifacimento intonaco intelaiatura prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura intelaiatura- idrolavaggio delle murature restanti e degli imbotti in marmo- Sostituzione infissi- pavimentazione area comune retrostante-Pitturazione esterna -- Sostit. Porte ingressi -revisione opere in ferro	
	5066	Rimozione e rifacimento intonaco intelaiatura prospetti-Ripristini cls e ferri d'armatura intelaiatura- idrolavaggio delle murature restanti e degli imbotti in marmo- Sostituzione infissi- pavimentazione area comune retrostante-Pitturazione esterna -- Sostit. Porte ingressi -revisione opere in ferro	
Veglie	2317	Sostituzione infissi esterni	€ 95.000,00
	2318	Sostituzione infissi esterni	
	2319	Sostituzione infissi esterni	

TOTALE

€ 18.183.509,63

